



TILT WATCH DETECTOR ET MANIPULATION DES PLATEAUX EN MARBRE





Tous les plateaux de nos tables basses et tables à manger avec diamètre de plus de 80 cm sont emballés et expédiés séparément dans des caisses en bois munies de adhésifs Tilt Watch Detector, pour vérifier que les marbres soient transportés et manipulés correctement à partir de notre dépôt jusqu'à la livraison au client final.

Toutes les caisses doivent être impérativement maintenues toujours en position verticale, parce que le marbre, placé en position horizontale, va sous tension et risque de se rompre, surtout aux points les plus faibles.

Il est donc responsabilité du client, quand il reçoit la marchandise, de vérifier que le Tilt Watch Detector soit dans la position correct (voir photo). Dans le cas contraire, il doit signer le CMR avec réserve, pour faire en sorte que en cas de dommage l'assurance du transporteur réponde du dommage. Sans réserve sur le CMR, tout dommage éventuel sera à charge du client.

Il faut aussi spécifier que aussi dans le cas d'un Tilt Watch Detector en position non correcte, le marbre ne sera pas nécessairement cassé.


Il est important de souligner que les plateaux en marbre doivent être maintenus en position verticale aussi dans le moment de l'ouverture de la caisse en bois, jusqu'à l'assemblage final (voir fiches illustratives).




MOVIMENTAZIONE PIANI DI LAVORO WORKTOPS HANDLING



Ok!



No!




Ok!



No!




Ok!



No!

Crack!



MOVIMENTAZIONE PIANI DI LAVORO WORKTOPS HANDLING

