



TILT WATCH DETECTOR E MOVIMENTAZIONE DEI PIANI IN MARMO

Tutti i piani in marmo dei nostri tavoli da pranzo e dei tavolini con diametro superiore a 80 cm vengono imballati e spediti separatamente in casse di legno munite di adesivi Tilt Watch Detector, per verificare che i marmi siano trasportati e maneggiati correttamente dal nostro magazzino fino alla consegna dal cliente finale.








Tutte le casse devono essere tassativamente mantenute sempre in posizione verticale, perché il marmo, messo in posizione orizzontale, va in tensione e rischia di rompersi, soprattutto nei punti più deboli.

È pertanto responsabilità del cliente, nel momento in cui riceve la merce, verificare che il Tilt Watch Detector sia nella posizione corretta (vedi foto). In caso contrario deve firmare con riserva la CMR, per fare in modo che in caso di danno l'assicurazione del trasportatore risponda del danno.

In caso di mancata riserva, l'eventuale danno sarà a carico del cliente.

Va però specificato che anche nel caso di un Tilt Watch Detector in posizione non corretta il marmo non necessariamente sarà rotto.


È importante sottolineare che i piani in marmo devono essere mantenuti in posizione verticale anche nel momento di apertura della cassa in legno, fino al montaggio finale (vedi schede illustrative).




MOVIMENTAZIONE PIANI DI LAVORO WORKTOPS HANDLING




Ok!



No!




Ok!



No!




Ok!



No!

Crack!



MOVIMENTAZIONE PIANI DI LAVORO WORKTOPS HANDLING

